

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2023-11-15

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12651

Užsakovas, adresas: PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
 Objektas, adresas: Prūdiškių socialinės globos namų v-tė, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
 Ėminio paėmimo vieta: iš vartotojo čiaupo
 Ėminys paimtas: 2023-11-06 15:10 pristatytas: 2023-11-06
 Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2023-11-06 baigtas: 2023-11-15

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapo slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonio slenkstis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,5	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	490	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2,40	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,51	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND- normatyvinis dokumentas, SVP- standartinė veiklos procedūra.

- - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos.

Ėminio sąngojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Tomas Paulauskas pristatė: Tomas Paulauskas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

 Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Angelija Garalytė

(pareigos, vardas, pavardė pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vadovė

Ramona Župkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išimtais ėminiais.
 Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolai dalimis dauginami draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2023-11-14

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12652

Užsakovas, adresas: PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
Objektas, adresas: Prūdiškių socialinės globos namų v-tė, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
Ėminio paėmimo vieta: iš vartotojo čiaupo
Ėminys paimtas: 2023-11-06 15:10 pristatytas: 2023-11-06
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2023-11-06 baigtas: 2023-11-14

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,3 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	Neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

- - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Tomas Paulauskas pristatė: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSP
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupičaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištiniais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus suikimo tyrimų protokolų dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2023-11-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12653

Užsakovas, adresas: PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
 Objektas, adresas: Prūdiškių socialinės globos namų v-tė, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
 Ėmimo paėmimo vieta: iš vartotojo čiaupo
 Ėmimo paėmimo data: 2023-11-06 15:30 pristatytas: 2023-11-06
 Ėmimo rūšis: geriamasis vanduo
 Tyrimas pradėtas: 2023-11-06 baigtas: 2023-11-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	53,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Legionelių skaičius	KSV/l	Neaptikta	-	**LST EN ISO 11731:2017 (N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra.

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėmimo saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Tomas Paulauskas pristatė: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė-pavadinimas)

Tyrimui: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedė
Tomasa Zupianaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.
 Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą delimis dauginėti draudžiama.