

**UAB „EKOMETRIJA“**

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
 el. p. info@ekometrija.lt  
 2025-01-27

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**
**343**

 Užsakovas, adresas: PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.  
 Objektas, adresas: Prūdiškių socialinės globos namų v-tė, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.  
 Ėminio paėmimo vieta: iš vartotojo vandens čiaupo  
 Ėminys paimtas: 2025-01-13 9:20 pristatytas: 2025-01-13  
 Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo  
 Tyrimas pradėtas: 2025-01-13 baigtas: 2025-01-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

\*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

Ėminį paėmė:

Marius Mačys

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

 Tyrimą(us) atliko: **\*\*NVSPL**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**UAB „EKOMETRIJA“**
**Laboratorijos vedė**
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išurtais ėminiais.

Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolų dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
 el. p. info@ekometrija.lt  
 2025-01-27

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 342**

 Užsakovas, adresas: PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.  
 Objektas, adresas: Prūdiškių socialinės globos namų v-tė, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilnius  
 Ėminio paėmimo vieta: iš vartotojo vandens čiaupo  
 Ėminys paimtas: 2025-01-13 9:20 pristatytas: 2025-01-13  
 Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo  
 Tyrimas pradėtas: 2025-01-13 baigtas: 2025-01-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	IIN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	8,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994.
Kvapaspas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	339	2500	LST EN 27888-2002
Spalva	mg/l Pt	7	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,13	4	LST EN ISO 7027-1:2016

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

 Ėminį paėmė: Marius Mačys pristatė: Marius Mačys  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

 Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 Tvirtinu: \_\_\_\_\_ UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėjas  
Roma Zupkaniūtė

 Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištaisais ėminiais.  
 Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.